

株式会社ニットー 鳩被害写真



※B棟の折半屋根根端部に、大量の鳩が待機しております。



※上記写真に記載されています「B棟」周辺に糞被害が集中しております。