



調査実施状況写真

フリカナ	杓ヅバシ	路線名	草戸17号線	管轄	福山市
橋梁名	法音寺橋	路線種別	市道		
所在地	広島県福山市草戸町及び草戸町一丁目	路線番号	—	調査期間	令和7年7月
				写真番号	1
				径間	
				部位	
				部材	
				損傷種類	
				損傷程度	
				図面	
				メモ:	6径間G1箱桁入口
				写真番号	2
				径間	
				部位	
				部材	
				損傷種類	
				損傷程度	
				図面	
				メモ:	6径間G1箱桁内部状況①
				写真番号	3
				径間	
				部位	
				部材	
				損傷種類	
				損傷程度	
				図面	
				メモ:	6径間G1箱桁内部状況②


調査実施状況写真

フリカナ	杓ヶツバシ	路線名	草戸17号線	管轄	福山市
橋梁名	法音寺橋	路線種別	市道		
所在地	広島県福山市草戸町及び草戸町一丁目	路線番号	-	調査期間	令和7年7月
				写真番号	7
				径間	
				部位	
				部材	
				損傷種類	
				損傷程度	
				図面	
				メモ:	5径間G1箱桁入口
				写真番号	8
				径間	
				部位	
				部材	
				損傷種類	
				損傷程度	
				図面	
				メモ:	5径間G1箱桁内部状況①
				写真番号	9
				径間	
				部位	
				部材	
				損傷種類	
				損傷程度	
				図面	
				メモ:	5径間G1箱桁内部状況②




調査実施状況写真

フリカナ	杵刈ヅパン	路線名	草戸17号線	管轄	福山市
橋梁名	法音寺橋	路線種別	市道	調査期間	令和7年7月
所在地	広島県福山市草戸町及び草戸町一丁目	路線番号	—	写真番号	13
				径間	
				部位	
				部材	
				損傷種類	
				損傷程度	
				図面	
				メモ:	2径間G1箱桁入口
				写真番号	14
				径間	
				部位	
				部材	
				損傷種類	
				損傷程度	
				図面	
メモ:	2径間G1箱桁内部状況①				
				写真番号	15
				径間	
				部位	
				部材	
				損傷種類	
				損傷程度	
				図面	
メモ:	2径間G1箱桁内部状況②				

調査実施状況写真

フリカナ	杣ノヅバツ	路線名	草戸17号線	管轄	福山市
橋梁名	法音寺橋	路線種別	市道		
所在地	広島県福山市草戸町及び草戸町一丁目	路線番号	—	調査期間	令和7年7月
				写真番号	19
				径間	
				部位	
				部材	
				損傷種類	
				損傷程度	
				図面	
				メモ:	1径間G1箱桁入口
				写真番号	20
				径間	
				部位	
				部材	
				損傷種類	
				損傷程度	
				図面	
				メモ:	1径間G1箱桁内部状況①
				写真番号	21
				径間	
				部位	
				部材	
				損傷種類	
				損傷程度	
				図面	
				メモ:	1径間G1箱桁内部状況②

調査実施状況写真

フリカナ	ホウゾウバシ	路線名	草戸17号線	管轄	福山市
橋梁名	法音寺橋	路線種別	市道	調査期間	令和7年7月
所在地	広島県福山市草戸町及び草戸町一丁目	路線番号	—	写真番号	25
	径間				
	部位				
	部材				
	損傷種類				
	損傷程度				
	図面				
	メモ:	1径間G2箱桁内部状況③			
	写真番号	26			
	径間				
	部位				
	部材				
	損傷種類				
	損傷程度				
	図面				
	メモ:	1径間G3箱桁入口			
	写真番号	27			
	径間				
	部位				
	部材				
	損傷種類				
	損傷程度				
	図面				
	メモ:	1径間G3箱桁内部状況			