

江戸橋マンションB棟 3F

●2018. 12. 7 屋上点検口 鳩被害なし



◆2019. 12. 2 糞被害あり・鳩の確認できず



◆2020. 1. 6 夜間撮影 鳩×2羽 確認

