


江戸橋マンションB棟 3F



② 鳩被害？

浴室排水つまり
排水管より多数の鳥の羽根が出たとの報告あり
排水管の通気口より混入か？

① 鳩被害場所

屋上点検口まわり
糞被害