撮影場所	メルセデス・ベンツ東名静岡店

撮影日	2020年7月31日(金)

写真 1　洗車場

洗車場全体

写真 2　洗車場

洗車場内

写真 3　洗車場

ドバト営巣

写真 4　洗車場

ドバトの卵　破片

写真 5　洗車場

ハトの糞害

写真 6　洗車場

ハトの糞害

撮影場所	メルセデス・ベンツ東名静岡店

撮影日	2020年7月31日(金)

写真 7　　駐車場

駐車場全体

写真 8　　駐車場

屋根の鉄骨部糞害

写真 9　　駐車場

柱に糞害

写真 10　　駐車場

監視カメラ糞害

写真 11　　駐車場

施工イメージ

写真 12　　駐車場

施工イメージ

緑部：防鳥ネット　H鋼末端部：防鳥ピン